INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 4		Marca	CHEVROLET	Nº	5498
Tipo	0300	Modelo	TRAILBLAZER/2019	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HFT069	Nº Bastidor	9BG156MK0KC430007	Fecha de Inspección	04/05/2022
Año Fabricación:	2.018	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	123
1.02	PLACAS DE MATRICULA	123
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	123
1.04	LIMPIAPARABRISAS	123
1.05	LAVAPARABRISAS	123
1.06	GUARDABARROS	123
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	123
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	123
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	123
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	123
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	123
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	123
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	123
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	123
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	123
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	123
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	123
3.06	CAJA DE ITINERARIO	123
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	123
3.08	PASARRUEDAS	123
3.09	BAÑOS	123
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	123
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	123
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	123
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	123
3.14	EXTINTORES	123
3.15	PARASOL	123
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	123
3.17	ESPEJOS INTERIORES	123
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	123
3.19	LITERA	123
3.20	HERRAMIENTAS	123
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	123
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	123
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	123
4.03	LUCES DE GIRO	123
4.04	LUCES DE FRENO	123
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	123
4.06	LUCES DE POSICIÓN	123
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	123
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	123
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	123
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	123
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	123
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	123
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCION, HUELGO	123
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	123
6.03	BIELAS Y BARRAS	123
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	123
6.05	SERVO DIRECCIÓN	123
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	123
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	123
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	123
7.03	ELÁSTICOS	123
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	123
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	123
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	123
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	123
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	123
7.09	RUEDAS AUXILIAR	123
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	123
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	123
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	123
8.04	NIVEL DE RUIDOS	123
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	123
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	123
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	123
9.02	VELOCIMETRO	123
9.03	BOCINA	123
9.04	DETECTOR DE RADARES	123

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4890	15402106	6104006	5403106	------	37

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.36	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.40/3.46		Fd. (KN) 4.11/3.53	Des. (%) 6.00/1.00	Efic. (%) 64.05
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.96		Fd. (KN) 3.63	Des. (%) 18.00	Efic. (%) 27.23
Suspensiones (%) 68/72/62/65		Alineación (m/km) 5/5			Peso: (Kg) 2467
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 1.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 1.00	/ 1.00	Intensidad total (Klx) 2.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. MAURO CABALLERO Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION — Línea: — Coche:
Ejes: 2 **Tipo Bus:** — **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO