ACTA DE RECEPCIÓN DE MANTENIMIENTO Del Edificio		
CONTRATO N°	**Mantenimiento y reparación del Edificio**	
16/2023	ID Nº 408.936	Modalidad : CO

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de febrero del año 2024, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Bruselas N° 1880 sede central, conforme al Contrato Nº 16/2023, suscrito entre esta institución y la firma BF INGENIERIA Y SERVICIOS, se procede a recepcionar los trabajos de Mantenimiento y Reparación del Edificio de la Contraloría General, detallado en el Certificado N° 2 presentado por la firma.

Los trabajos detallados estuvieron supervisados por el Ing. Elect. Derlis Roa, funcionario del Departamento de Servicios Generales, el Abg. Pablo Medina, Director de Logística y el Econ. Nelson Melgarejo Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, corroborando los mismos los trabajos prestados.

Por tanto, siendo las 13:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de mantenimiento y reparación del edificio, propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando las personas responsables de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CONTRALORÍA GENERAL CGR REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Elect. Derlis Roa C.
Funcionario
Dpto. de Servicios Generales

Abog. Pablo Medina
Director
Dirección de Logística

Econ. Nelson Melgarejo
Director General
Dirección de Administración y Finanzas