GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

40

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ585
CHASIS:	MPATFS85JFT001579
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19517

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 104
		COMISARIA PRIMERA CAACUPE
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección General de Contabilidad y Finanzas
Tesorería Actividad 4

HECTOR M. AGUILAR A.
Director General de Contabilidad y Finanzas
Encargado de Despacho
Encargado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

41

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ585
CHASIS:	MPATFS85JFT001579
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19517

1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.7 TOVERA ELECTR?NICA

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Dirección General de Finanzas
Tesorería Actividad 4
...OR V. AGUIAR A.
...Pagador

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

48

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU NEW DMAX
MOVIL:	120
FECHA:	
CHAPA:	AABK572
CHASIS:	MPATFS85JLT000019
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19518

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 106
		COMISARIA 12 DE ASUNCION
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.7 PARRILLA DE SUSPENSI?N SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Tesorería Actividad 9
HECTOR V. AGUILAR A.
Cabo Primero Policía Nacional
Encargado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

49

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU NEW DMAX
MOVIL:	120
FECHA:	
CHAPA:	AABK572
CHASIS:	MPATFS85JLT000019
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19518

1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Coronel
Jefe Pagador

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

46

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	65
FECHA:	
CHAPA:	BSS571
CHASIS:	8AJFZ29G106178927
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19519

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 115
		COMISARIA SEXTA ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
1	UNIDAD	1.3 JUEGO DE REPARACI?N DE MORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.11 CA?OS FLEXIBLES DE FRENOS
1	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
2	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.9 REBOBINADO DE CAMPO
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Director Administrativo y Financiero
Tesorero Actividad 04

HECTOR M. AGUILAR A.
Comisario Principal MOP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

57

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	65
FECHA:	
CHAPA:	BSS571
CHASIS:	8AJFZ29G106178927
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19519

1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.56 TENSOR CORREA
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.22 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04