COMPU NEW & ASOCIADOS

REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
de ANTONIO R. FERNÁNDEZ

Boquerón N° 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 - Cel.: 0981 955 307
E-mail:compunew.pc@gmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 13541138
Inicio Vigencia 25 de julio de 2019
Fin Vigencia 31 de julio de 2020
RUC: 753733 - 6
FACTURA
Nº001-002 0000745

FECHA DE EMISIÓN 24/10/2019 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

R.U.C. 800 16 187-1 — TELEFONO 493.985 -

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Policía Nacional - Presupuesto 1.20

DIRECCIÓN Pyo. Indep. N° 288 e/ Chile y Ntra. Sra. AS. — NOTA DE REMISIÓN Nº —

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	10%
01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Cómputos con provisión de repuestos	30.000.000		30.000.000
	SUB TOTALES			30.000.000
	TOTAL A PAGAR Gs.: Treinta millones.			30.000.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 2.727.273 - TOTAL IVA: 2.727.273 -

de DANIEL GIMÉNEZ - Av. Mcal. López Nº 1257 c/ Tte. Fleitas - RUC: 2025331 - 1 - Tel.: (0976) 151 736
5 Tal. 50 x 3 - Del 0000676 al 0000925 - julio - 2019 - CÉD. HÁB. Nº 1418

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

12

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0830

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0831

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
Nº PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configurci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL
DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0832

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
G. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Baquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0833

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	02/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8060 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL
DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO C.I

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón NR 1592 e/ Benita Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0834

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	04/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
Nº PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL
DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY ARANDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0835**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	04/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	FREDY ALMENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO		FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO C.I

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail. info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0836

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	04/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
CPATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL
DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector de Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO C.I

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0837

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	04/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8150 DN	MARCA:	BROTHER
CPATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.-
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
1	Cambio de frame izquierdo.
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Baquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

COMPU NEW & ASOCIADOS

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0838

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	08/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8080 DN	MARCA:	BROTHER
Cl PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL
DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO, CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TECNICO
N° 001-0839

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	08/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8080 DN	MARCA:	BROTHER
G. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL
DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

22

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TECNICO **N° 001-0840**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	08/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	DCP 8080 DN	MARCA:	BROTHER
Cr PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo.
1	Cambio de Placa fuente PS PCB
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL — DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

23

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0841**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	11/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Deskjet F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL
DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TECNICO
N° 001-0842

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	11/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Deskjet F4280	MARCA:	HP
Cl PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL — DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0843

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	11/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Deskjet F4280	MARCA:	HP
Cl PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL
DIVISION ADQUISICIONES Y ADMINISTRAC.

FREDY A MENDORIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO.- CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0844

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	11/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Deskjet F4280	MARCA:	HP
C.PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL
DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A MENDIRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

27

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0845**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	11/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Deskjet F4280	MARCA:	HP
CIPATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICÍA NACIONAL — DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. ENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981 955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0846**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	11/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Deskjet F4280	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	POLICIA NACIONAL DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS FREDY A. MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

29

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0847**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	11/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Deskjet F4280	MARCA:	HP
Cº PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y limpieza
1	Cambio de rodillo de Presion
1	Cambio de pelicula fusor
1	Rodillo de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	POLICIA NACIONAL DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS FREDY A MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intd. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

30

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 001-0848**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	15/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Laserjet 500 M 551	MARCA:	HP
CIPATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de juego de goma tracci?n de hoja
1	Mantenimiento f?sico, lubricaci?n y calibraci?n
1	Cambio de kit de mantenimiento
1	Cambio de kit de unidad de transferencia
1	Cambio de fotoconductor
1	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Cambio de rodillo de transferencia
1	Cambio de sensores
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & asociados	POLICIA NACIONAL FREDY A. MENDRIA MAIDANA Oficial Inspector Intdl. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2 DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

31

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0849

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	17/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Laserjet 500 M 551	MARCA:	HP
Cº PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configurací?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de juego de goma tracci?n de hoja
1	Mantenimiento f?sico, lubricaci?n y calibraci?n
1	Cambio de kit de mantenimiento
1	Cambio de kit de unidad de transferencia
1	Cambio de fotoconductor
1	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Cambio de rodillo de transferencia
1	Cambio de sensores
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL
DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A. MENDIRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

32

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 001-0850

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 1.2.0	FECHA	17/10/2019
DEPARTAMENTO:	TESORERÍA	TEL:	(021) 493 - 995
DIRECCIÓN:	El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Laserjet 500 M 551	MARCA:	HP
C. PATRIMONIAL:	0		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)
1	Cambio de juego de goma tracci?n de hoja
1	Mantenimiento f?sico, lubricaci?n y calibraci?n
1	Cambio de kit de mantenimiento
1	Cambio de kit de unidad de transferencia
1	Cambio de fotoconductor
1	Cambio de cuchilla de limpieza
1	Cambio de rodillo de transferencia
1	Cambio de sensores
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO, CI
COMPU NEW	POLICÍA NACIONAL DIVISIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS — FREDY ALMENDRIA MAIDANA, Oficial Inspector Intdt. Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2	

7 (Siete)

COMPU NEW & ASOCIADOS

REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
de ANTONIO R. FERNÁNDEZ

Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 - Cel.: 0981 955 307
E-mail:compunew.pc@gmail.com
Luque - Paraguay

Gs. 90.000.000.-

RECIBO DE DINERO
RUC: 753733 - 6
Nº 0000479

Recibí de Policía Nacional - Pregunta 1.2 RUC: 80016197-1

La cantidad de Guaraníes: Treinta mil millones

por concepto de Cancelación de la factura Nº 745.-

20/11/2019
LUGAR - FECHA

Antonio Fernández FIRMA C.I. 749.733

COMPU NEW & ASOCIADOS

de DANIEL GIMÉNEZ - Brasil Nº 1111 c/ Curupayty - RUC: 2025331 - 1 - Tel.: (0976) 151 736
3 Tal. 50 x 3 - Del 0000351 al 0000500 - diciembre - 2018 - CÓD. HÁB. Nº 1418

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD