Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3394

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 27/10/23

Orden provision/trabajo: 17

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1419	Unidad de fusor-IR ADVAMNCE 4225i/42	Patrimonio	Unidad	1,0000	2416667	2416667
2	1420	Mano de obra por cambio de unidad de fu	Patrimonio	Unidad	1,0000	60000	60000
3	1379	Rodillo de separación - IR Advamnce 42	Patrimonio	Unidad	6,0000	81667	490002
4	1380	Mano de obra por cambio de rodillo de se	Patrimonio	Unidad	1,0000	60000	60000
5	1421	Mantenimiento preventivo-IR ADVAMNC	Patrimonio	Unidad	1,0000	320000	320000

Total General: 3346669

Observación: Corresponde a la maquina CANON IR 4225i-DPTO. DE PATRIMONIO

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 27/10/23

Recibido Por: LIC. ULISES BARRIENTOS

Fecha: 27/10/23

datasystems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 24/10/2023 14:57

N°: 2761152

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Dir/Tel: CALLE CIENCIAS VETERINARIAS Nº265/SAN LORENZO / / 505-727
Observ. Teofilo Pintos +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO CON REF.: RM1210/2023R0- 07 a 15

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo: FOTOCOPIADORA / Modelo:IR 4225 / Venc.: 30/12/2014
Situación: JL120/22-R0 - Abierto OV: 103099 Periodo: 01/12/2022 - 31/12/2024
Observación
Nro de QHZ00536
Recibido Rocio Magali Bazán Baez Firma:
Tecnico(s): Diego Miguel Martinez Ojeda Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGÚN PRESUPUESTO APROBAD

Contadores

Papel	Contador
Negro A4	131757

Repuestos Utilizados

01 Unidad de fusor
06 Rodillo de separación

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs. Trabajado
	27/10/2023 15:00	27/10/2023 15:40	00:40

Resultado del Servicio: Satisfactorio ☐ Condicionado ☐

Aclaraciones pertinentes:

Lic. Ulises Barrientos
Jefe Departamento de Patrimonio
SENACSA

Conformidad del Cliente Aclaración Firma:

Data Systems S.A.E.C A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instaládos en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systerns S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

Control de Funcionamiento Aclaración Diego Miguel Martinez Ojeda Firma:

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar ☐ Si ☐ No
Terminado ☐ Si ☐ No
Reclasifica ☐ Si ☐ No

A Categoria:

Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	440,000.00
Repuestos	0.00	2,906,669.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		3,346,669.00

Aprobación del Gte.

Firma: