Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehiculo HYNDAI H1, chapa N° BJB 137 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 9 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
1.260	Motor Arranque reparacion nuevo	Unidad	1	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 9 días del mes de diciembre de 2019.

Lic. Victor Gómez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Escaneado con CamScanner