ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith Nº 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00873

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S/L — TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización
SERVICIO SOLICITADO POR: — CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor — MARCA: SAKURA
MODELO: AMS 300B — SERIE Nº: 07099930.

FECHA DEL SERVICIO: 20 / 10 / 2022

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza de sala de maquinas, Limpieza de cámara interna. Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacío; Limpieza de linea de vapor Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío; Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado; limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada entrada de agua; Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor Limpieza y verificación de válvula de seguridad. Asignación de personal técnico para las labores técnicas

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Yegros
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Jefe Opto. de Electromedicina, M.C.M. 1[illegible]
Fecha: 20-OCTUBRE-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00874

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA.		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal - S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SERCOM IHM
MODELO:		SERIE Nº:	125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 20 / 10 / 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza gral del equipo. Limpieza exterior del equipo y de la sala de maquinas; Limpieza de camara interna, limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de vacio; mant. de bomba de agua limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de sellado. Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asignacion de personal tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo - Bioingeniero - Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 20-OCTUBRE-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00875

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L. | TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION
SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor | MARCA: SAVRA
MODELO: AMS | SERIE Nº: 990964 94

FECHA DEL SERVICIO: 20, 10, 22

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo; limpieza de las salas de mecanismos; limpieza de la cámara interna; limpieza de la línea hidraulica; limpieza de la línea de vapor; limpieza de la línea de secado; limpieza de la caldera. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío. Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de válvula de alivio. Asignación de personal técnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 20-OCTUBRE-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00876

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-B09/E	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 20 / 10 / 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo, Limpieza de sala de maquinas. Limpieza de cámara interna de esterilización, limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacío; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de secado; Limpieza de caldera, Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado; Limpieza y verificación de valvula de alivio. Asignación de personal técnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSP BS 017	Firma:
Aclaración:		Aclaración:
Fecha: 20-OCTUBRE-2022		Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-