CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta d
Acceso

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	SUBCOMISARIA 04 BARRIO SAN MIGUEL	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direccion	1
8.20	Alineacion y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.35	Mano de Obra	1
13.1	Plato de Presion	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	Ruleman Piloto	1
13.18	Mano de Obra	1
14.23	Mano de Obra	1
15.2	Bujes de el?sticos	8
15.15	Mano de Obra	1
18.10	Parabrisas Delantero	1
18.75	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT104600
CHAPA Nº:	
KILOMETRAJE	236 696

BENJAMÍN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chaperia - Electricidad - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta d
Acceso

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	ACADEMIA NACIONAL GRAL. JOSÉ E. DÍAZ	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.25	Ruleman de maza delantera int	1
2.26	Ruleman de maza delantera ext	1
2.27	Reten de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
6.13	Turbo	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH527778
CHAPA Nº:	EAJ 144 PY
KILOMETRAJE	219 672

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta de
Accesor

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO JURIDICO	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.7	Faro trasero	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100739
CHAPA Nº:	EAH 298 PY
KILOMETRAJE	250 192

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería · Pintura · Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta d
Accesor

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTERPOL	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Cambiar mu?equines	2
2.8	Alineaci?n y balanceo de ruedas	1
2.15	Mano de Obra	1
3.2	Cambiar amortiguador delantero	2
3.3	Cambiar buje parrilla superior	4
3.7	Cambiar r?tulas	4
3.13	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	CHEVROLET S 10
CHASIS Nº:	9BG148FKOGG410375
CHAPA Nº:	OBY 400
KILOMETRAJE	226 770

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

21

CLINICARF

Chapería
Electricid
Mecánic
Venta de
Accesor

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.34	Servo Freno	1
1.40	Mano de Obra	1
2.25	Ruleman de maza delantera int	2
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2
2.27	Reten de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direccion	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBT100478
CHAPA Nº:	EAG 266
KILOMETRAJE	187 461

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos