INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30664 **MODELO:** L200 TRITON **CHAPA:** EAJ-932

KM: 225.978 **FECHA:** 21/11/2024

290.

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Filtro de Aire acondicionado-Sistema de aire Acondicionado Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Modulo Levanta Vidrio - Sistema Eléctrico- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Mano de Obra - Sistema Eléctrico- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Carga de Gas de Aire Acondicionado- Sistema de aire acondicionado - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Mano de Obra – Sistema de aire acondicionado-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

.....

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA
Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A
RUC: 80001897-7

Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001897-7

SENACSA
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA
Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200 TRITON	EAJ-932	290

Por los siguientes trabajos realizados:

Cantidad	DESCRIPCION
1	Filtro de Aire acondicionado-Sistema de aire Acondicionado Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Modulo Levanta Vidrio - Sistema Eléctrico- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
2	Mano de Obra - Sistema Eléctrico- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Carga de Gas de Aire Acondicionado- Sistema de aire acondicionado - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Mano de Obra – Sistema de aire acondicionado-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Alba Báez
Jefe de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30664 **MODELO:** L200 TRITON **CHAPA:** EAJ-932

KM: 225.978 **FECHA:** 21/11/2024

290

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos adicionales al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

LIMPIEZA DE COMPRESOR DE A/A

LIMPIEZA DE EVAPORADOR

MOTORCITO LEVANTA VIDRIO

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200 TRITON	EAJ-932	290

Por los siguientes trabajos adicionales realizados:

Cantidad	DESCRIPCIÓN
1	LIMPIEZA DE COMPRESOR DE A/A
1	LIMPIEZA DE EVAPORADOR
1	MOTORCITO LEVANTA VIDRIO

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL