Automotor S.A.

# ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 08 de Noviembre de 2022

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MARCA | CHAPA |
|---|---|---|
| Camioneta 4X4 | ISUZU | HFU 201 |

**POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (PRESUPUESTO ADICIONAL)**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| 2 | Foco Faro Del. |
| 1 | Termostato |
| 1 | Tapa Radiador |
| 1 | Interruptor de Temperatura |
| 1 | Flotador Tanque combustible |
| 1 | Mano de Obra |
| | |
| | |

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLE
Automotor S.A.

Sr. Alcides Dornecq C.
Facilitador del Parque Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Transporte y Taller

**Automotor S.A.**

***Referencia:*** INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS

***Fecha:*** 08/11/2022

***Cliente:*** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

***Nº Orden:***

***Vehículo:*** MPATFS85JKT000548 ***Chapa:*** HFU 201 ***Kilometraje:*** 60.508

***Modelo:*** D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

| |
|---|
| • Foco Faro Del. |
| • Termostato |
| • Tapa Radiador |
| • Interruptor de Temperatura |
| • Flotador Tanque combustible |
| • Mano de Obra |

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domínguez
Mantenedor del Parque Automotor