GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 – OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZUD-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG029
CHASIS:	MPATFS85HBT100463
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	13149

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 ORDEN Nº 16 – LOTE Nº 3
		DEPARATAMENTO DE CRIMINALISTICA REGION ALTO PARANA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
4	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
6	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 210

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZUD-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG029
CHASIS:	MPATFS85HBT100463
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	13150

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 16 - LOTE Nº 3
		DEPARATAMENTO DE CRIMINALISTICA-REGION ALTO PARANA
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
5	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTRONICO
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
4	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 "10"

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZUD-MAX
MOVIL:	
FECHA:	
CHAPA:	EAG029
CHASIS:	MPATFS85HBT100463
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	13149

1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MUÑEQUIN

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalización
Programa 2 1 0

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com