Aduana Paraguay	**FORMULARIO** **CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS**	Código: FL_DAF_05 Revision: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°66/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/331/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000052519A	**NOTA N°: COIA 242/2020**
FECHA: 01 JUL. 2020	**MOVIL N°:57 - EAH 412**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

REPARACION DE SUSPENSION TRASERA

REPARACION DEL SISTEMA 4X4

OBSERVACION:

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION
TALLER	**ENC. DE TRANSPORTE**	**REC. TRABAJO MEC**	**RECEPCION FINAL**

Servicio Integral Automotor de Gladys Moreno Caballero

Telefax: 0981 544 294

Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas

Andrés Giorello Taller - DNA