ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 092/2020

En la ciudad de VILLA ELISA , en fecha 11 de Diciembre del 2020 , siendo las 18:00 Horas, se procede a la verificación del móvil marca HAYMA chapa HFY 658 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA Nº 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparación** _, según nota de presupuesto Nº 758/20, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Richar Enriquez
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A

Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa