210

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Roquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **Nº 00655**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - MATERNO VILLARICA	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2501
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ASQ. YSUM	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

21

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENIRAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 661 419 – 0981 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00656**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	15/07/2019
DPTO.:	IDENTIFICACIONES - CAAGUAZU	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ybyrorio		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2502
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADJ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

2

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernandez
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1502 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00657

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CAAGUAZU	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2503

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guías
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 21.7

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasocados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00658

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CAAGUAZU	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2504

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE -

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en este Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.

Mirian C. Añasco
Comisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

214

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1552 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00659

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - ACAHAY	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2505

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guías
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

DPTO. DE IDENTIFICACIONES A.G.O. Y S.L.M.

Mirian C. Añasco
Comisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

21

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Baquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00656

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	15/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CAAGUAZU	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ybyrorio		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2502

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.

Mirian C. Añasco
Comisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

21

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 661 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00656

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	15/07/2019
DPTO.:	IDENTIFICACIONES - CAAGUAZU	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Yporoio		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2502
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADM. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7