ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00617

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A 111 S	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 07 / 05 / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lotes Item 1.6 limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de camara de esterilizacion; Item 2,3,4,5,7,8 limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vapor, limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera, mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua Item 9,10,11,12 limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de escape. limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13 Asignacion de personal tecnico calificado.

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	M.S. César Megros Jefe
Aclaración:		Aclaración:	Dpto. de Electromedicina F.C.M. / H.C
Fecha:	07-mayo-2021	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-