H. Petersen CAT

SERVICIO DE CAMPO

0072924

35025

Solicitado por:	Municipalidad de Cambyreta	O.T.N°	
Fecha del pedido:	08-04-2019	Mecánico:	Cristiano Martinez - Jonio Manrique.
Mod.: 120K	Serie N°: JAP06555	Horas:	4721

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Verificación de la máquina por ruido de motor
Se detecto que la bomba Hidraulica del inyector unitario presente falla.
Se procedio al montaje de bomba Hy. del inyector unitario nueva. (20R 1649)
Se reemplazo mazo de cable de los inyectores (520451)
Prueba del equipo.

OBSERVACIONES: Trabajo concluido (Si) la máquina queda operativa.
Trabajo no concluido / Falta:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
08-04-2019	MAÑANA	07:00	11:45		MAÑANA		
	TARDE	13:00	17:15		TARDE		
09-04-2019	MAÑANA	07:00	09:00		MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		

HORAS DE VIAJES Y KILOMETRAJE					
FECHA					
HORA SALIDA (TALLER/hotel)					
HORA LLEGADA (CAMPO/hotel)					
HORA SALIDA (CAMPO/hotel)					
HORA LLEGADA (TALLER/hotel)					
KM SALIDA					
KM LLEGADA					
TOTAL KM					

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO

Arnaldo Wasmuth
ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA MECÁNICO

VISUAL PRINT De Suselaine E. Orué Alfonso - Parapití 1142 c/ Rca. de Colombia - Tel.: (021)44 26 93 / (0991) 890 354
RUC: 4820583 - 4 / 20 Block. 50 x 3 - Del 0072.251 al 0073.250 - 08/05/2018

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO
TRIPLICADO: (CELESTE) CONTABILIDAD

H. Petersen CAT

SERVICIO DE CAMPO
0072621

Solicitado por: Municipalidad de Caballero		O.T.N° 35025	
Fecha del pedido: 17-01-2019.	Mecánico: Gustavo Martinez - Dario Moringo		
Mod.: 120K	Serie N°: JAP06555	Horas: 4575	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Verificación de la máquina por pasaje de Combustible al Cárter y Trabajo Irregular del motor, se realizó revisión del Sistema electrónico, No se registra ningún Código de falla activa.
Monitoreo de presiones de Trabajo de la bomba.
Verificación de Sellos de inyectores, los cuales no presentan daños.
Se recomienda reemplazar los inyectores de Combustible y probar la máquina.

OBSERVACIONES: Trabajo concluido

Trabajo no concluido / Falta:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
17-01-2019	MAÑANA	09:00	11:15		MAÑANA		
	TARDE	13:00	16:00		TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		

HORAS DE VIAJES Y KILOMETRAJE					
FECHA					
HORA SALIDA (TALLER/hotel)					
HORA LLEGADA (CAMPO/hotel)					
HORA SALIDA (CAMPO/hotel)					
HORA LLEGADA (TALLER/hotel)					
KM SALIDA					
KM LLEGADA					
TOTAL KM					

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO

ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA MECÁNICO

VISUAL PRINT De Suselaine E. Orué Alfonso - Parapití 1142 c/ Rca. de Colombia - Tel.: (021)44 26 93 / (0991) 890 354
RUC: 4820583 - 4 / 20 Block. 50 x 3 - Del 0072.251 al 0073.250 - 08/05/2018

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO
TRIPLICADO: (CELESTE) CONTABILIDAD