Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehiculo Fiat Doblo Cargo, chapa N° BZF 087 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 4 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
3.98	Juego pastilla de freno	Unidad	1	Evento
3.107	Fluido de freno	Unidad	1	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 2 días del mes de diciembre de 2019.

DIRECCION DE COMPRAS DIVISION TRANSPORTE

Lic. Víctor Gómez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Scanned by CamScanner