ANDE

Departamento de Administración de Depósitos Regionales

Sección de Depósitos Regionales Zona Metropolitana

Depósito San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 11 /40 horas del día 09/02/23, se procede a la recepción de materiales y/o equipos en este sector, la cantidad de 6 (SEIS) BULTOS conteniendo presumiblemente ACCESORIOS DE TIPO TRANSFO 80 MVA sujetos a Verificación Técnica y cantidad por la Unidad Administradora del Contrato.

Estos materiales y/o equipos corresponden a la (LPN/LPI/LCO/VEX) N°. 1363/20, Contrato N°. 82403/21 y proveídos por la Firma:

OBS.: LOS ACCESORIOS ESTAN DENTRO DE LOS CAJONES SIN

Celda N° 52

ANDE
Dpto. de Admin. de Depósitos
Recibido
Firma
Pablo Mendoza
09 02 23

Entregado por: LUIS GONZALEZ

firma

N° de C.I.: 3985018

Camión Chapa Nro DGT 131

Pablo Mendoza
DSA/DAR5

Dpto. de Administración
de Depósitos Regionales
Sector Recepción
MATERIAL SUJETO A VERIFICACION
TECNICA Y CANTIDAD

ANDE

Departamento de Administración de Depósitos

Regionales

Sección de Depósitos Regionales Zona Metropolitana

Depósito San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 09/00 horas del día 09/02/23, se procede a la recepción de materiales y/o equipos en este sector, la cantidad de 1 (UN) BULTO conteniendo presumiblemente TP DE POTENCIA TRIFASICO 220/23KV 80MVA sujetos a Verificación Técnica y cantidad por la Unidad Administradora del Contrato.

Estos materiales y/o equipos corresponden a la (LPN/**LPI**/LCO/VEX) N°. 1563/2020 , Contrato N°. 8403/21 y proveídos por la Firma:

OBS.: EL TRAFO DE POTENCIA SIN COMPLETAR ESTA NUMERACION
Celda N° SIN LA FACCION EQUIPOS PESADO QUE SOS NECESARIOS.

PABLO MENDOZA
09 02 23

Entregado por ADAN MENDOZA

firma Adan Mendoza

N° de C.I.: 4662906

Camión Chapa Nro ABCX 612

Pablo Mendoza
DSA/DAR5

Depto. de Administración
de Depósitos Regionales
Sector Recepción
MATERIAL SUJETO A VERIFICACION
TECNICA Y CANTIDAD

ANDE

Departamento de Administración de Depósitos Regionales

Sección de Depósitos Regionales Zona Metropolitana

Depósito San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 10/40 horas del día 09/02/23, se procede a la recepción de materiales y/o equipos en este sector, la cantidad de 5 (CINCO) BULTOS conteniendo presumiblemente DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA, sujetos a Verificación Técnica y cantidad por la Unidad Administradora del Contrato.

Estos materiales y/o equipos corresponden a la (LPN/LPI/LCO/VEX) N°. 1503/20, Contrato N°. 0403/21 y proveídos por la Firma:

OBS.: LOS DOS TRANSFORMADORES COMO TANQUE DE ACEITE ESTAN ACONDICIONADOS Celda N° EN EQUIPOS PESADOS Y EN CAMAS 51 Y 52

ANDE
Dpto. de Adm. de Depósitos Regionales
Depósito de San Lorenzo
Sector Recepción
Recibido por: PABLO MENDOZA
Firma:
Fecha: 09/02/23

Entregado por EDUARDO BRIDEZ

firma

N° de C.I.: 4413201

Camión Chapa Nro BCN 567

Pablo Mendoza
DSA/DAR5

Dpto. de Administracion
de Depósitos Regionales
Sector Recepción
MATERIAL SUJETO A VERIFICACION
TECNICA Y CANTIDAD

ANDE

Departamento de Administración de Depósitos Regionales

Sección de Depósitos Regionales Zona Metropolitana

Depósito San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 15/45 horas del día 09/02/23, se procede a la recepción de materiales y/o equipos en este sector, la cantidad de 3 (TRES) BULTOS conteniendo presumiblemente ACCESORIOS DE HERRAJE DE RETENCIÓN sujetos a Verificación Técnica y cantidad por la Unidad Administradora del Contrato.

Estos materiales y/o equipos corresponden a la (LPN/**LPI**/LCO/VEX) N°. 1363/20, Contrato N°. 8403/21 y proveídos por la Firma:

OBS.: LOS ACCESORIOS RESTANTES DEVUELTOS EN LAS CAJAS

Celda N° 514 S2

ANDE
Depto. de Administración de Depósitos Regionales
Depósito San Lorenzo
Sección Depósitos
Recibido por: PABLO MENDOZA
Firma:
Fecha: 09 02 23

Entregado por: JORGE OTAZO.

firma

N° de C.I.: 7482449

Camión Chapa Nro BIB2464

Pablo Mendoza
DSA/DAR5

ANDE

Departamento de Administración de Depósitos

Regionales

Sección de Depósitos Regionales Zona Metropolitana

Depósito San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 15 /45 horas del día 09/02/23 se procede a la recepción de materiales y/o equipos en este sector, la cantidad de 6 (SEIS) BULTOS conteniendo presumiblemente ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR DE 80 MVA sujetos a Verificación Técnica y cantidad por la Unidad Administradora del Contrato.

Estos materiales y/o equipos corresponden a la (LPN/**LPI**/LCO/VEX) N°. 1563/20, Contrato N°. 8403/21 y proveídos por la Firma:

OBS.: LOS ACCESORIOS FUERON ALMACENADOS EN LAS CELDAS

Celda N° 51 Y 52

ANDE
Dpto. de Adm. de Depósitos Regionales
Depósito de San Lorenzo
Sector Recepción

Recibido por: PABLO MENDOZA

Firma:

Fecha: 09/02/23

Entregado por LUIS ROMERO DIDIER

firma

N° de C.I.: 3437627

Camión Chapa Nro GDH 216

Pablo Mendoza
DSA/DAR5

ANDE

Departamento de Administración de Depósitos Regionales

Sección de Depósitos Regionales Zona Metropolitana

Depósito San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 15 /30 horas del día 09/02/23, se procede a la recepción de materiales y/o equipos en este sector, la cantidad de 2(DOS) BULTOS conteniendo presumiblemente ACCESORIOS P/POSTE DE 20 MTS sujetos a Verificación Técnica y cantidad por la Unidad Administradora del Contrato.

Estos materiales y/o equipos corresponden a la (LPN/**LPI**/LCO/VEX) N°. 1563/20, Contrato N°. 8403/21 y proveídos por la Firma:

OBS.: LOS ACCESORIOS ESTAN SUMINISTRADOS PARA LOS CELDAS
Celda N° 5452

ANDE
Dpto. de Adm. de Depósitos Regionales
Deposito de San Lorenzo
Sector Recepción
Recibido por: PABLO MENDOZA
Firma:
Fecha: 09/02/23

Entregado por MATEUS RAMIREZ

firma

N° de C.I.: 2468516

Camión Chapa Nro KAP 427

Pablo Mendoza
DSA/DAR5

Dpto. de Administración de Depósitos Regionales
Sector Recepción
MATERIAL SUJETO A VERIFICACIÓN TÉCNICA Y CANTIDAD

ANDE

Departamento de Administración de Depósitos

Regionales

Sección de Depósitos Regionales Zona Metropolitana

Depósito San Lorenzo

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Siendo las 10/45 horas del día 09/02/23, se procede a la recepción de materiales y/o equipos en este sector, la cantidad de 5(CINCO) BULTOS conteniendo presumiblemente ACCESORIOS P/TRANSFORMADOR DE 80 MVA sujetos a Verificación Técnica y cantidad por la Unidad Administradora del Contrato.

Estos materiales y/o equipos corresponden a la (LPN/**LPI**/LCO/VEX) N°. 1963/20, Contrato N°. 8403/21 y proveídos por la Firma:

OBS.: LOS ACCESORIOS COMO TUERCA DE ACEITE TIENEN NUMEROS PARES **Celda N°** EN REGISTROS PERDIDOS Y ENCONTRADOS SIYSS

ANDE
Dpto. de Adm. de Depósitos Regionales
Depósito de San Lorenzo
Sector Recepción
Recibido por: PABLO MENDOZA
Firma:
Fecha: 09/02/23

Entregado por CRISTIAN MEDRANO

firma

N° de C.I.: 2971940

Camión Chapa Nro ACR 895

Pablo Mendoza
DSA/DAR5