ASUNCIÓN, 8 DE SETIEMBRE DE 2023

NOTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONSTE QUE LO SOLICITADO POR ESTA SECCIÓN PARA EL VEHICULO ISUZU NOR CHAPA N° BHY 731, SEGÚN ORDEN DE USO EXTERNO N° 629 FUE VERIFICADO HASTA DONDE PERMITE SER VISUALIZADO EN FORMA EXTERNA Y PUESTO A PRUEBA EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA.

Julio Cesar Orrego A.
Personal Serv. Mecánico

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

OSCAR RENE LEGUIZAMON
Func. Resp. Sección Talleres

JUAN ALBERTO GRAY MEDINA
Jefe
Sección Talleres