INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	CHEVROLET	Nº	8554
Tipo	0300	Modelo	BLAZER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAG663	Nº Bastidor	9BG116HP0BC477045	Fecha de Inspección	14/06/2023
Año Fabricación:	2.011	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	6
1.02	PLACAS DE MATRICULA	6
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	6
1.04	LIMPIAPARABRISAS	6
1.05	LAVAPARABRISAS	6
1.06	GUARDABARROS	6
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	6
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	6
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	6
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	6
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	6
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	6
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	6
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	6
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	6
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	6
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	6
3.06	CAJA DE ITINERARIO	6
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	6
3.08	PASARRUEDAS	6
3.09	BAÑOS	6
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	6
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	6
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	6
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	6
3.14	EXTINTORES	6
3.15	PARASOL	6
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	6
3.17	ESPEJOS INTERIORES	6
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	6
3.19	LITERA	6
3.20	HERRAMIENTAS	6
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	6
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	6
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	6
4.03	LUCES DE GIRO	6
4.04	LUCES DE FRENO	6
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	6
4.06	LUCES DE POSICIÓN	6
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	6
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	6
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	6
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	6
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	6
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	6
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	6
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	6
6.03	BIELAS Y BARRAS	6
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	6
6.05	SERVO DIRECCIÓN	6
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	6
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	6
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	6
7.03	ELÁSTICOS	6
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	6
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	6
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	6
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	6
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	6
7.09	RUEDAS AUXILIAR	6
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	6
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	6
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	6
8.04	NIVEL DE RUIDOS	6
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	6
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	6
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	6
9.02	VELOCIMETRO	6
9.03	BOCINA	6
9.04	DETECTOR DE RADARES	6

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	----------	39

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 89	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.55/2.45		Fd. (KN) 2.66/2.91		Des. (%) 25.00/15.00	Efic. (%) 61.40	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.56		Fd. (KN) 2.70		Des. (%) 42.00	Efic. (%) 22.61	
Suspensiones (%) 60/59/65/67		Alineación (m/km) 1				Peso: (Kg) 1921	
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/ 1.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 1.00	Inclinación Izq /Der. *1.00* / *1.00*		Intensidad total (Klx) 3.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. MAURO CABALLERO
Director Técnico Adjunto

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

CONFORME	X	
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO