FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°64/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/273/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000049695L	**NOTA N°: COIA N° 218/2020**
FECHA: 25 JUN. 2020	**MOVIL N°:65 - BLB 126**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

MANTENIMIENTO

REPARACION DE EMBRAGUE

REPARACION DE SUSPENSION TRASERA

OBSERVACION:

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Teléfono: 021 446 068 / 944 254	Lic. Juan [illegible] Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	**Andrés Giorello** **Taller - DNA**	**Lic. Edilberto Arzamendia, Jefe** Dpto. de Represión al Contrabando - COIA Dirección Nacional de Aduanas
FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION
TALLER	**ENC. DE TRANSPORTE**	**REC. TRABAJO MEC**	**RECEPCION FINAL**