INFORME DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Linea:	3	Marca	JAC	Nº	7514
Tipo	0300	Modelo	MPV M1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BZH426	Nº Bastidor	LJ16AA3C5G7000480	Fecha de Inspección	10/05/2019
Año Fabricación:	2.015	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	122
1.02	NUMERO DE MOTOR	122
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	122
1.04	DATOS DE FABRICACION	122
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	122
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	122
2.02	DE POSICION Y PATENTE	122
2.03	DE FRENADO	122
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	122
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	122
2.08	DE TABLERO	122
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	122
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	122
3.02	BARRAS DE DIRECCION	122
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	122
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	122
3.05	CAJA DE DIRECCION	122
3.06	MANCHON	122
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	122
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	122
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	122
3.10	ALINEACION: DERIVA	122
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC.	122
4.02	SERVOFRENOS	122
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	122
4.04	DE SERVICIO	122
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	122
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	122
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	122
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	122
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	122
5.03	ELASTICOS	122
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	122
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	122
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	122
6.02	TRANSMISION	122
6.03	OTROS	122
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	122
7.02	FIJACIONES	122
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	122
8.02	FALLAS VISIBLES	122
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	122
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	122
9.03	PARAGOLPES	122
9.04	PUERTAS	122
9.05	CAPOT Y BAUL	122
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	122
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	122
9.08	LIMPIAPARABRISAS	122
9.09	LAVAPARABRISAS	122
9.10	ESPEJOS	122
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	122
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	122
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	122
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	122
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	122
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	122
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	122
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	122
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	122
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	122
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	122
10.07	OTROS	122
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	122
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	122

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	———	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.12	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) —	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.50/2.88		Fd. (KN) 4.09/2.88	Des. (%) 8.00/0.00	Efic. (%) 67.16	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.03		Fd. (KN) 2.22	Des. (%) 8.00	Efic. (%) 19.89	
Suspensiones (%) 70/73/55/57		Alineación (m/km) 3/2	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 2178	
Luces	Bajas I/D (Klx) 9.00/ 7.00	Altas I/D (Klx) 27.00/52.00	Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx) 104.0	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA