GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 5**

CHAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAD 498	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2005	9BG116BC05C421337	295049	011-01-34-0772	HOSPITAL DE VILLETA

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la **Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se** realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS **TERMINADOS**

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o **Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos** fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al **siguiente detalle:**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.9.1	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR	190.961	763.844
5.9.2	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR	190.961	763.844
5.9.3	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA	95.480	190.960
5.9.4	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADORA	95.480	190.960
5.9.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	341.000	682.000
5.9.6	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	341.000	682.000
5.9.8	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BRAZO PITMAN	620.000	620.000
5.9.9	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BRAZO ZETA	620.000	620.000
5.9.10	1	UNIDAD	REPARACIONES DE SINFÍN	1.550.000	1.550.000
5.10.1	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	341.000	682.000
5.10.2	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASEO	341.000	682.000
5.12.1	1	UNIDAD	ALINEACION DE DIRECCION	93.000	93.000
TOTAL	SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHO				**7.520.608**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón **satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con** Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL **CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.**

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L. TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	miercoles **12, de agosto de 2020**	

José Manuel Acevedo Vera
Fiscalizador de Talleres Externos
Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS

Oscar Vivoros Pinto, Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres
MSP y BS