GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAH338
CHASIS: MPATFR85HCT100973
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12595

53

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 109 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 23 ÑU GUAZU
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1.7 CABOS DE FRENOS DE MANO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
1	UNIDAD	1.19 REGULADOR DE FRENO LH
1	UNIDAD	1.20 LEVA DE FRENO
1	UNIDAD	1.21 PERNO DE ZAPATA
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
3	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
5	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH338
CHASIS:	MPATFR85HCT100973
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12595

54

1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
2	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAH338
CHASIS: MPATFR85HCT100973
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12596

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 109 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 23 ÑU GUAZU
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01