MARCAR S.R.L.
INGENIERÍA

Departamento Técnico
Tel.: (021)3286850
E-mail: serviciotecnico@marcar.com.py
Mainumby esq. Tatare ex (Bejarano) - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

N° 0000530

FECHA: 16 / 01 / 24 HORA: ___:___

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☒ Servicio ☐ Demostración ☐ Recepción del equipo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. RUC: 80001180-5
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

DATOS GENERALES

Equipo: Planta de agua Marca:
Modelo: Serie:
Accesorios:

Problema indicado: Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua para Soporte Operacional de Equipos Biomédicos para los Departamentos de Tacto Quirurgico, PQC y Laboratorio Central, Nutrición Parenteral del Hospital de Clínicas Año 2023-2024 con ID: 425332

Trabajos realizados: LOTE 5, ITEM 1: Mantenimiento preventivo con provisión y cambio de filtro descartable de 5 um micras. ITEM 2: Mantenimiento preventivo con provisión y cambio de filtro descartable de 25 um micras. ITEM 3: Mantenimiento preventivo con provisión y cambio de filtro de carbón activado de 2,5x10 pulg. ITEM 4: Mantenimiento preventivo con provisión y cambio de filtro de resina de 2,5x10 pulg. ITEM 5: Mantenimiento preventivo de filtro de grava y cabezal automático. ITEM 6: Test de pH, cloro y calcio. ITEM 7: Análisis microbiológico mensual del agua producto. ITEM 8: Análisis físico químico de agua producto. ITEM 9: Mantenimiento y limpieza del tanque de producto. ITEM 10: Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua producto. ITEM 11: Verificación de funcionamiento de lámpara UV.

Tiempo Empleado:

Observaciones: "Corresponde a la L.C.O. N° 23/2023" - "LOTE N° 5: Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos del Sistema de Tratamiento de Agua perteneciente a la Unidad de Nutrición Parenteral."

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma:	Firma:
Aclaración: Juan Hellman MARCAR S.R.L. INGENIERÍA	Aclaración:

Trabajo Verificado por:	Aclaración:	Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta ni recibo de dinero.