54

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAH682
CHASIS: MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12636

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 102 - LOTE Nº 3
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE PARAGUARI
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
1	UNIDAD	1.11 CA?OS FLEXIBLES DE FRENOS
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
4	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
4	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1 01

55

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH682
CHASIS:	MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12636

1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

59

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH682
CHASIS:	MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12637

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 102 - LOTE Nº 3
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE PARAGUARI
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
1	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
1	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
5	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
3	UNIDAD	15.6 HOJA ELASTICO

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P
Fiscalizador
Programa 2

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

60

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH682
CHASIS:	MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12637

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01