COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas cuarenta minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Antonio Fernández**, en representación de la empresa **"COMPU NEW"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **F.P. Juan Ramón Riquelme,** se procede a la recepción de Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos, conforme al Contrato ***N° 115/2018*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 113/315*** y el Informe técnico N° 001-001-0033/0034, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado Rotulado N° 806, ubicado en Virgen de Loreto
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado Rotulado N° 311, ubicado en el Departamento de Personal A-1

En prueba de conformidad con la recepción los servicios de mantenimiento y reparaciones, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC- Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Antonio Fernández
Representante "COMPU NEW"