DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LCO SBE N°29/2021	**Numero de Contrato: 56/2021**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP		
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 800.000.000-** **Monto certificado: Gs. 111.611.341-**	
Proveedor: CANTERO S.A		
Periodo: 2022		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: DANIEL SAMANIEGO	**s/ Res. N°: 1245/2021**	**AERA N°: ----------**
Fiscal Adjunto: HECTOR LEGUIZAMON	**s/ Res. N°: 1245/2021**	**AERA N°: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 07 días del mes de octubre del año 2022.

Certifican		
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - Departamento S.E.I. - Jefatura - República del Paraguay Daniel Samaniego Torres Jefe - Dto. SEI AISP - DINAC **Fiscal Titular**		**Fiscal Adjunto**

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Planificación GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 31 OCT 2022 Hora: 10:30
Encargado: ...

V° B°
C.P. Juliana Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
1	3	Vehículo ARFF MAGIRUS Dragon X-6 - A3 - Chapa No. AAFH 397 CP 25005.03.55.0718		
1	3.1	Filtro anti polen	Unid.	1
1	3.2	Mano de obra de cambio de filtro anti polen	Unid.	1
1	3.3	Mano de obra de cambio de aceite motor cursor 13	Unid.	2
1	3.4	Aceite de motor CURSOR 13 (URANIA LD7) SAE 15W40-ACEA E5/E7-API CI4	Unid.	60
1	3.5	Filtro de aceite de motor CURSOR 13	Unid.	3
1	3.6	Mano de obra de cambio de filtro de aceite de motor cursor 13	Unid.	3
1	3.7	Filtro de aire completo de motor cursor 13 filtro interno y externo	Unid.	2
1	3.8	Mano de obra de cambio de filtro de aire completo de motor cursor 13 filtro interno y externo	Unid.	2
1	3.9	Filtro de combustible de motor cursor 13	Unid.	2
1	3.10	Mano de obra de cambio de filtro de combustible de motor cursor 13	Unid.	2
1	3.11	Pre filtro de sedimentaci?n de combustible motor CURSOR 13	Unid.	4
1	3.12	Mano de obra de cambio de pre filtro de sedimentaci?n de combustible de motor cursor 13	Unid.	4
1	3.13	Filtro VGT para motor cursor 13	Unid.	2
1	3.14	Mano de obra de cambio de filtro vgt para motor cursor 13	Unid.	2
1	3.15	Aceite de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500 TES 295 (CASTROL TRANS SYND)	Unid.	96
1	3.16	Mano de obra de cambio de aceite de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	96
1	3.17	Filtro de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	4
1	3.18	Mano de obra de cambio de filtros de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	4
1	3.19	Filtro de aspiraci?n de vapores de aceite del motor	Unid.	1
1	3.20	Mano de obra de cambio de filtro de vapores de aceite del motor	Unid.	1
1	3.21	Correa poly V auxiliar de mando	Unid.	1
1	3.22	Mano de obra de cambio de correa poly V auxiliar de mando	Unid.	1
1	3.23	Correa poly V de compresor	Unid.	1
1	3.24	Mano de obra de cambio de correa poly V de compresor	Unid.	1
1	3.25	Filtro de la unidad de procesamiento de aire APU	Unid.	2
1	3.26	Mano de obra de cambio de filtro de la unidad de procesamiento de aire APU	Unid.	2
1	3.27	Aceite de direcci?n hidr?ulica asistida TUTELA GI/A (ATF DEXRON II D)	Unid.	12
1	3.28	Mano de obra de cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica asistida	Unid.	12
1	3.29	Filtro del sistema de direcci?n asistida	Unid.	1
1	3.30	Mano de obra de cambio de filtro de direcci?n asistida	Unid.	1
1	3.31	Filtro de la direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	1
1	3.32	Mano de obra de cambio de filtro de direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	1
1	3.33	Aceite de la direcci?n hidr?ulica asistida trasera TUTELA GI/A (ATF DEXRON II D)	Unid.	13
1	3.34	Mano de obra de cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	13
1	3.35	Filtro de la unidad de tratamiento de aire	Unid.	1

1	3.36	Mano de obra de cambio de filtro de unidad de tratamiento de aire	Unid.	1
1	3.39	Junta de la trampilla de acceso de agua y/o espuma(agente emulsor)	Unid.	3
1	3.40	Mano de obra de cambio de junta de trampilla de acceso de agua y/o espuma(agente emulsor)	Unid.	3
1	3.47	Gas refrigerante para aire acondicionado R134 A	Unid.	6
1	3.48	Mano de obra de carga de gas refrigerante para aire acondicionado y control de funcionamiento	Unid.	6
1	3.55	Sensor de filtro de aire	Unid.	2
1	3.56	Mano de obra de cambio de sensor de filtro de aire	Unid.	2
1	3.117	Pastillas de freno con indicador de desgaste	Unid.	4
1	3.118	Mano de obra de cambio de pastillas de freno con indicador de desgaste	Unid.	4
===	====	==========	=====	=====

Certifican

DANIEL SAMANIEGO
Fiscal Titular

HECTOR LEGUIZAMON
Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos