26

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 09/09/2021
CHAPA: HFV401
CHASIS: MPATFS85JKT001470
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 13058

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 19 - LOTE Nº 3
		DIRECCION CONTRA HECHOS PUNIBLES ECONOMICOS Y FINANCIEROS
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	16.7 CRUCETAS DE CARDAN
1	UNIDAD	16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN

GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 1 9

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

28

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0013058

Fecha de Emisión: ASUNCION, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PU

RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI

Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA HFV401 - CHASIS MPATFS85JKT001470		
	CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 19 - LOTE Nº 3		
	DIRECCION CONTRA HECHOS PUNIBLES ECONOMICOS Y FINANCIEROS		
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	529.920	1.059.840
1	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO	33.120	33.120
2	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	728.640	1.457.280
2	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS	176.640	353.280
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	314.640	314.640
1	6.31 FILTRO DE AIRE	295.872	295.872
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	317.952	317.952
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	55.200	441.600
2	6.60 MANO DE OBRA	14.400	28.800
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	55.200	165.600
3	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	55.200	165.600
2	16.7 CRUCETAS DE CARDAN	176.640	353.280
1	16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN	607.200	607.200
	Subtotal		5.594.064
	Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO		5.594.064

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.1.0

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario M.C.P.
Tesorero Actividad 05

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 13.001 - 15.000 - 10/2021