ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 058/2020

En la ciudad de VILLA ELISA Dpto. Central , en fecha 20 de agosto del 2020 , siendo las 16:00 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa EAG 385 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **mantenimiento** _, según nota de presupuesto N° 449/20, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Pichon Enrique
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A.

Río de la Plata S.A
Servicios Mecánicos Integ
Chapa & Pintura Autor
(021) 941 050 / (0972)
Villa Elisa