	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº49/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	N° ORDEN DE SERVICIO: 166
EXP. D.A.F. N°: 20000034495-D	NOTA N°: COIA N° 143/2020
FECHA: 17 ABR. 2020	MOVIL Nº: 67 CHAPA Nº BLA 952
MARCA : ISUZU DMAX	DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

REPARACION DE DIRECCION, REPARACION DEL SISTEMA 4X4

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Servicio Integral del Automotor de Gladys [illegible] Caballero RUC 1051482-1 Telefax: 021 557 826 / 0981 544 254	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Andrés Giorello Taller - DNA	SAMUEL BRITOS Asistente Administrativo Coordinación Operativa de Investigación Aduanera
FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC.	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL