Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehiculo Foton Aumak, chapa N° FAF 783 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 6 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
2.25	Filtro de aceite	Unidad	1	Evento
2.26	Filtro de combustible c/u	Unidad	2	Evento
2.27	Filtro de aire	Unidad	1	Evento
2.28	Aceite de motor	Unidad	15	Evento
2.34	Fluido de freno	Unidad	5	Evento
2.38	Reparacion de Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento
2.39	Limpieza Tanque de combustible	Unidad	1	Evento
2.55	Centralizador cardan	Unidad	1	Evento
2.58	Aceite caja por litro	Unidad	4	Evento
2.79	Aceite diferencial por litro	Unidad	4	Evento
2.110	foco de alta y baja	Unidad	2	Evento
2.181	Reten maza delantera	Unidad	2	Evento
2.182	Reten maza trasero	Unidad	2	Evento
2.186	Rectificar tambor de freno	Unidad	4	Evento
2.190	fluido de freno	Unidad	4	Evento
2.197	Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero	Unidad	2	Evento
2.198	Juego de seguros de freno trasero	Unidad	2	Evento
2.202	Cambio Muñequin	Unidad	4	Evento
2.205	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1	Evento
2.234	Desbarrado, ducha y aspirado	Unidad	1	Evento
2.235	Engrase	Unidad	1	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 4 días del mes de diciembre de 2019.

Lic. Víctor Gómez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Scanned by CamScanner