GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: 45
FECHA:
CHAPA: EAG240
CHASIS: MPATFR85HCT105520
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 14952

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE N° 7
		DIRECCION DE POLICIA AMAMBAY
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.7 CAYOS DE FRENOS DE MANO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.23 MAZA RUEDA DELANTERA
2	UNIDAD	2.25 RULEMYN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMYN DE MAZA DELANTERA EXT

DARIO CIRILO
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

CARLOS EAEZ ESCOBAR
Subdirector Técnico
Fiscalizador
Registro N° 1.191

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.1°

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	45
FECHA:	
CHAPA:	EAG943
CHASIS:	MPATFS85HCT105520
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14952

2	UNIDAD	2.27 RETTN DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.32 PERNO PARRILLA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.1 JGO. DE REGULADOR DE VOLTAGE Y JGO DE DIODOS
1	UNIDAD	4.2 ROTOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.3 ESTATOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR

GILCOPAR S.R.L.
LEANDRO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: CARLOS PEREZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Proveeduría

Mirta Benítez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.17

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: 45
FECHA:
CHAPA: EAG243
CHASIS: MPATFS85HCT105520
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 14854

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA ANAMBAY
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEMTN PILOTO
1	UNIDAD	13.9 CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
6	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE ELASTICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE ELASTICOS
2	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
LUCIANO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PN
Encargado
Proveeduría 2 Tal

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	48
FECHA:	
CHAPA:	EAG943
CHASIS:	MPATFS85HCT105520
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	(4953)

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA AMAMBAY
1	UNIDAD	4.5 BULEMINES DE ALTERNADOR
3	UNIDAD	4.11 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES
1	UNIDAD	5.35 SENSOR MAP
3	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.20 ALINEACIÓN Y BALANCEO
2	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

EDARDO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

CARLOS GAEZ ESCOBAR
Responsable Técnico

Mirian Benítez
Oficial Segundo
Dpto. de Adquisiciones Act. 17