42

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4.PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAF889 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH509930 |
| COD. PAT.: | |
| NRO. PRESUP.: | 12656 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 67 - LOTE Nº 3 |
| | | COMISARIA N ° 43 URUSAPUCAI ITAPUA |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO |
| 1 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 5 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 3 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 2 | UNIDAD | 15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS |
| 8 | UNIDAD | 15.2 BUJES DE ELASTICOS |

.....
GILCOPAR S.R.L:
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Proveeduría

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

47

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZÚ DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH738 |
| CHASIS: | MPATFS85HDT105262 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12679 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 69 - LOTE Nº 3 |
| | | COMISARIA Nº 63 HOHENAU |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO |
| 1 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.3 ROTULAS SUPERIORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 6 | UNIDAD | 56.60 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 8.2 PRECAP |
| 2 | UNIDAD | 8.3 GUARDAPOLVO |
| 2 | UNIDAD | 8.4 MUÑEQUIN |
| 1 | UNIDAD | 9.3 BOMBA DE AGUA |
| 1 | UNIDAD | 9.4 VENTILADOR DE RADIADOR |
| 1 | UNIDAD | 11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |
| | | |

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subalcaide Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

48

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH738 |
| CHASIS: | MPATFS85HDT105262 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12679 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | UNIDAD | 17.7 TOVERA ELECTR?NICA |
| 1 | UNIDAD | 17.8 SOLENOIDE ALIMENTADORA |
| 1 | UNIDAD | 17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE |
| 1 | UNIDAD | 17.45 MANO DE OBRA |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

53

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | BHD206 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH527502 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12682 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 120 - LOTE Nº 3 |
| | | SUB COMISARIA N° 32 COLONIA ITAVERA |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 1 | UNIDAD | 1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO |
| 2 | UNIDAD | 1.7 CABOS DE FRENOS DE MANO |
| 1 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 2.1 AMORTIGUADORES |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.3 ROTULAS SUPERIORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL |
| 2 | UNIDAD | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 2 | UNIDAD | 5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS |
| 3 | UNIDAD | 5.39 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

54

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | BHD206 |
| CHASIS: | MPATFS85HBH527502 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12682 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO |
| 3 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 3 | UNIDAD | 14.23 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS |
| 8 | UNIDAD | 15.2 BUJES DE EL?STICOS |
| 2 | UNIDAD | 15.3 GRILLETES DE EL?STICOS |

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

59

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | HFV399 |
| CHASIS: | MPATFS85JKT003101 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12683 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 121 - LOTE Nº 3 |
| | | COMISARIA Nº 1 CRUCE INT. CNEL. OVIEDO |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL |
| 1 | UNIDAD | 2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH |
| 1 | UNIDAD | 2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH |
| 4 | UNIDAD | 2.36 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 3.2 ROTOR DE ARRANQUE |
| 1 | UNIDAD | 3.3 INDUCIDO DE ARRANQUE |
| 1 | UNIDAD | 3.4 JGO. DE CARBONES |
| 1 | UNIDAD | 4.4 CORREA DE ALTERNADOR |
| 2 | UNIDAD | 5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO |
| 2 | UNIDAD | 5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS |
| 4 | UNIDAD | 5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 7.14 HOMOCINETICA DEL |
| 1 | UNIDAD | 9.13 VALVULA EXPANSORA |
| 1 | UNIDAD | 9.14 FILTRO RECIBIDOR DE A.AC. |
| 1 | UNIDAD | 9.15 GAS REFRIGERANTE 134 A |

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Sub Oficial Principal PS.
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado - Gestión de la Calidad

60

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | HFV399 |
| CHASIS: | MPATFS85JKT003101 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12683 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 9.28 CORREA A/A |
| 1 | UNIDAD | 9.29 CONJUNTO POLEA TENSOR A/A |
| 1 | UNIDAD | 9.34 MOTOR VENTILADOR |
| 2 | UNIDAD | 9.35 MANO DE OBRA |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIRILO
Gilco P

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

63

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | HFV399 |
| CHASIS: | MPATFS85JKT003101 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12684 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 121 - LOTE Nº 3 |
| | | COMISARIA Nº 1 CRUCE INT. CNEL. OVIEDO |
| 1 | UNIDAD | 11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |
| 3 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 8 | UNIDAD | 15.2 BUJES DE EL?STICOS |
| 2 | UNIDAD | 15.3 GRILLETES DE EL?STICOS |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com