ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00767

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal. S.L. — TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION.
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor
MODELO:	AMS - B09E — MARCA: SAKURA
	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 12 / 2019

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 1 Item 1,6 Limpieza exterior de equipo y de sala de maquinas; limpieza de camara de esterilizacion, Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera. Item 7,8,9,10,11,12; mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de agua; limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza, ajuste de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada.

Observación:

LIC. NÉRIS AGUILAR R
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 11 - DIC - 2019

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00768

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS - BOYE	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 , 12 , 2019

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: lote 2 Item 1,6 limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, limpieza de cámara de esterilizacion Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vacio, limpieza de linea de vapor, limpieza de caldera Item 7,8,9,10,11,12 mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. limpieza, ajuste de valvula de seguridad. Item 13 Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 11 - DIC - 2019

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00769

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal S/n.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SERCOM
MODELO: IHM	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 , 12 , 2019

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 3, Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y toda de mangueras; Limpieza de cámara de esterilizacion Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vapor, limpieza de caldera, Item 7,8,9,10,11,12 mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, limpieza, ajuste y limpieza, ajuste de valvula motorizada de sellado. Calibracion de valvula de seguridad. Item 13 Mano de obra Calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE C[illegible]

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 11 - DIC - 2019

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:
Aclaración: [illegible] Yegros A.
Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ORIGINAL CLIENTE: Arch. Tributario TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

Nº Fec AD M&M