INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XGNK740CCB79146 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAJ-166

KM 399.672 **FECHA:** 27/01/2025

241

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Alternador-Motor-Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

Mano de Obra-Sistema eléctrico- Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador de Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 27 DE ENERO DEL 2025

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200	EAJ-166	241

Por los siguientes trabajos realizados:

Cantidad	DESCRIPCIÓN
1	Alternador-Motor-Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012
4	Mano de Obra-Sistema eléctrico- Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

Lic. Verónica Gómez
Encargada de Oficina
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001837-7

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL