Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1***, con chapa Nº ***AAOD 655***, Chassis ***KMJWA37KBKU048742***, correspondiente a la Orden de Servicio **Nº 165**, de fecha ***15/04/2024***, que se detalla a continuación:

• Carga de Fluido de Freno para minibus	Carga de Fludio
• Cambio de juego Pastilla freno delantero para minibus	Por desgaste de uso normal
• Rectificación de freno ambos lados para minibus	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Frenos de minibus	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor