INFORME DE IN

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S
Telf.:673 335 / 675 06
info@ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDEN

Línea: 5		Marca	HYUN
Tipo	0300	Modelo	H-1
Matrícula actual	HFZ314	Nº Bastidor	KMJ
Año Fabricación:	2.019	Color	Gris

14979	
0	Orden 1
Inspección	16/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SE

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	8
1.02	PLACAS DE MATRICULA	8
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	8
1.04	LIMPIAPARABRISAS	8
1.05	LAVAPARABRISAS	8
1.06	GUARDABARROS	8
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	8
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	8
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	8
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	8
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	8
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	8
	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	8
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	8
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	8
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	8
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	8
3.06	CAJA DE ITINERARIO	8
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	8
3.08	PASARRUEDAS	8
3.09	BAÑOS	8
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	8
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	8
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	8
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	8
3.14	EXTINTORES	8

	UNIDAD D
3.15	PARASOL
3.16	DESEMPAÑA
3.17	ESPEJOS IN
3.18	PORTAEQUI
3.19	LITERA
3.20	HERRAMIEN
3.21	BOTIQUIN DI
4	
4.01	LUCES BAJA
4.02	LUCES ALTA
4.03	LUCES DE G
4.04	LUCES DE FI
4.05	LUCES DELIN
4.06	LUCES DE P
4.07	LUCES DE M
4.08	LUCES DE M
4.09	LUCES DE EM
4.10	LUCES DE LA
4.11	ILUMINACIÓN
4.12	TRIÁNGULO
5	
5.01	FRENO DE SE
5.02	FRENO DE ES
5.03	CIRCUITO, DE
5.04	F.DE DIS., F.
5.05	FRENO REMO

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 351702
Fecha: 16/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa [redacted]
Total [redacted] 278.272 Gs

Forma de Pago:
Linea: 4
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

ENTO DE INSPECCIÓN	
CIÓN	Inspector
DIRECCIÓN	
DIRECCIÓN, HUELGO	8
	8
	8
ARTICULACIONES	8
	8
RECCIÓN	8
Y SUSPENSIONES	
OS DE SUJECIÓN	8
DE SUJECION	8
	8
PORTIC	8
STABILIZADORAS	8
NEUMATICA	8
	8
IES Y ESTADO	8
	8
OTOR Y TRANSMISIÓN	
- TRANS. DE FUERZA	8
N Y CONEXIONES	8
IADOR	8
	8
TES	8
Y BATERIA	8
S INSTRUMENTOS	
ETRO	8
	8
	8
	8

C. IDENTIFICA

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	IXÓMETRO
4890	15802106	6404006	

D. MEDICIONES E

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.09	CO (%)	C
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.71/3.14		F
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.26		F
ensiones (%) 80/85/74/74		Alineación (m/km)	4/

IB) ---

Efic. (%)	75.80
Efic. (%)	25.52
Peso: (Kg)	2510

Luces | Bajas I/D (Klx) 3.00/ 2.00 | Altas I/D (Klx) 0,00/ 0.00 | Inclinación Izq /Der. 1.00 / 1.00 | Intensidad total (Klx) 5.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)
NO CONFORME		

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO