GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ597
CHASIS:	MPATFS85JFT007591
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12249

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - LOTE Nº 3 - ORDEN Nº 13
		COMISARIA 13 JASY KAÑY-CAAGUAZU
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
4	UNIDAD	17.7 TOVERA ELECTR?NICA
1	UNIDAD	17.8 SOLENOIDE ALIMENTADORA
1	UNIDAD	17.12 SENSOR DE ACELERADOR 4JJ1
1	UNIDAD	17.28 SENSOR PRESION COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.42 VALVULA EGR
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
7	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 T-6

ACLARACION:.....

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

46

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ597
CHASIS:	MPATFS85JFT007591
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12248

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - LOTE Nº 3 - ORDEN Nº 13
		COMISARIA 13 JASY KAÑY-CAAGUAZU
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
2	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

47

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ597
CHASIS:	MPATFS85JFT007591
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12248

5	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO

.....
GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 [illegible]
ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

52

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BEH166
CHASIS:	MAPTFS85HAT101152
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12324

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - ORDEN Nº 20 - LOTE Nº 3
		COMISARIA 5° CHACO I
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1.7 CABOS DE FRENOS DE MANO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
6	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	5.16 COMANDO CENTRAL DE LEV VID LH
1	UNIDAD	5.35 SENSOR MAP

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 0

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

53

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BEH166
CHASIS:	MAPTFS85HAT101152
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12324

5	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

56

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BEH166
CHASIS:	MAPTFS85HAT101152
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12325

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - ORDEN Nº 20 - LOTE Nº 3
		COMISARIA 5° CHACO I
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA
1	UNIDAD	6.36 SOPORTES DE MOTOR
3	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.6 HOJA ELASTICO
3	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80069240-6

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR Suboficial Principal PS. Fiscalizador Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com