Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 113

Vehículo: MITSUBISHI TRITON

Proveedor: GILCOPAR S.R.L

Chapa: EAJ 874

Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 113/2022

Fecha de Entrada al taller: 01/06/2022

Fecha de Salida del taller: 06/06/2022

Hora/s o día/s en el taller: 3

Servicio de Mantenimiento:

Reparación:

- RECTIFICACION DE TORNERIA
- CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE
- CAMBI DE BRAZO DE BIELA
- REPARACION DE PICO INYECTOR
- MANO DE OBRA POR HORA

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

Vº Bº

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Técnico/a Mecánico/a MDS

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS