GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | AABZ227 |
| CHASIS: | MPATFS85JLT000041 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16329 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN 10/2021 - CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - LOTE Nº 7 |
| | | DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES |
| 1 | UNIDAD | 7.24 PERNO DIFERENCIAL |
| 1 | UNIDAD | 7.25 PLANETARIO |
| 2 | UNIDAD | 7.26 ENGRANAJE SAT?LITE |
| 1 | UNIDAD | 7.27 CAJA DIFERENCIAL |
| 5 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 8 | UNIDAD | 7.29 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 13.1 PLATO DE PRESI?N |
| 1 | UNIDAD | 13.2 DISCO |
| 1 | UNIDAD | 13.3 COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 13.4 HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.6 RULEM?N PILOTO |
| 1 | UNIDAD | 13.7 VOLANTE DE MOTOR |
| 8 | UNIDAD | 13.8 TORNILLOS DE VOLANTE |
| 12 | UNIDAD | 13.18 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 16.1 CAJA DE TRANSFERENCIA COMPLETA |
| 1 | UNIDAD | 16.2 ACTUADOR 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.3 MODULO 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.4 COMANDO 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.5 REPARACI?N DE SISTEMA ELECTR?NICO DE 4 X 4 |
| | | |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Cilso Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | AABZ227 |
| CHASIS: | MPATFS85JLT000041 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16329 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | UNIDAD | 16.7 CRUCETAS DE CARDAN |
| 1 | UNIDAD | 16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN |
| 2 | UNIDAD | 16.10 CRUCETAS DE CARDAN 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.11 BRIDA DE CARDAN TRAS. LADO DIFERENCIAL |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Especializado
Programa 2 "U"
ACLARACION:.....

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | AABZ227 |
| CHASIS: | MPATFS85JLT000041 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16329 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN 10/2021 - CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - LOTE Nº 7 |
| | | DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES |
| 1 | UNIDAD | 7.24 PERNO DIFERENCIAL |
| 1 | UNIDAD | 7.25 PLANETARIO |
| 2 | UNIDAD | 7.26 ENGRANAJE SAT?LITE |
| 1 | UNIDAD | 7.27 CAJA DIFERENCIAL |
| 5 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 8 | UNIDAD | 7.29 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 13.1 PLATO DE PRESI?N |
| 1 | UNIDAD | 13.2 DISCO |
| 1 | UNIDAD | 13.3 COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 13.4 HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.6 RULEM?N PILOTO |
| 1 | UNIDAD | 13.7 VOLANTE DE MOTOR |
| 8 | UNIDAD | 13.8 TORNILLOS DE VOLANTE |
| 12 | UNIDAD | 13.18 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 16.1 CAJA DE TRANSFERENCIA COMPLETA |
| 1 | UNIDAD | 16.2 ACTUADOR 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.3 MODULO 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.4 COMANDO 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.5 REPARACI?N DE SISTEMA ELECTR?NICO DE 4 X 4 |

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.A.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 Ui

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | AABZ227 |
| CHASIS: | MPATFS85JLT000041 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16329 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | UNIDAD | 16.7 CRUCETAS DE CARDAN |
| 1 | UNIDAD | 16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN |
| 2 | UNIDAD | 16.10 CRUCETAS DE CARDAN 4X4 |
| 1 | UNIDAD | 16.11 BRIDA DE CARDAN TRAS. LADO DIFERENCIAL |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Cilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: CARLOS PAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....