CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	OFICINA REGIONAL DE ITA
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº: 17

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
6.5	Cambio de Aceite motor	7
6.7	Cambio filtro de combustible	1
6.8	Cambio filtro de aceite	1
6.9	Cambio filtro de aire	1
6.68	Mano de Obra	1
5.14	Cambiar correa de alternador	2
5.26	Mano de Obra	1
7.12	Correa de Aire	1
7.19	Mano de Obra	1
10.14	Correa direcci?n	1
10.16	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	TOYOTA HIACE
CHASIS Nº:	JTFHK02P500007508
CHAPA Nº:	EAF 737
KILOMETRAJE	113 844

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos