NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MAS

MITSUBISHI MOTORS

CARTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO

FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2024

TALLER: MK AUTOSERVICE LOMA PLATA
Presente.

POR LA PRESENTE ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE COMUNICARLE QUE EN LA FECHA DE HOY SE PROCEDIO A RETIRAR DEL TALLER EL VEHÍCULO SEGÚN SE DETALLA:

CLIENTE :
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL RUC:80000215-6
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: TRITON
CHAPA N°: EAJ-414
CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20278
KM:212.700
MOVIL:275
Y DECLARO RECIBIR CONFORME LOS TRABAJOS SOLICITADOS AL TALLER, SEGÚN DETALLE

Cantidad	Descripción
8	Aceite Motor-Motor – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aceite- Motor - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Combustible- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aire- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Mano de Obra-Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLE MUY ATTTE.

RESPONSABLE DEL TALLER

Nelson Sudermon
4884117

RETIRADOR POR

Myrian Ruiz Diaz
1758933

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL