GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAM500
CHASIS:	MPATFS85HBH509856
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17381

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 423867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 137
		DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.35 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
2	UNIDAD	2.6 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.1 JGO. DE REGULADOR DE VOLTAGE Y JGO DE DIODOS
1	UNIDAD	4.2 ROTOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.3 ESTATOR DE ALTERNADOR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS RAUL ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 186
(+595) 21 607 021
Fuentes Aguila 2963
Asuncion - Paraguay
gilcorlina.par@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

40

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH500
CHASIS:	MNATFS85HBH509656
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17301

1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.5 RULEMYNES DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.6 POLEA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.7 CARCASA TRASERA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.8 CARCASA DELANTERA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.9 REBOBINADO DE CAMPO
1	UNIDAD	4.11 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: .....

ACLARACION: CARLOS SAEZ ESCOBAR
SuboficialSuperior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

47

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAH500
CHASIS: MPATFR85HRH509666
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 17303

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 137
		DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.38 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
9	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:

ACLARACION: CARLOS RAFAEL ESCOBAR
Suboficial Superior PS
Fiscalizador
Programa 1.1.01

GILCOPAR

10

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	HPV402
CHASIS:	MHATFS85JKT001469
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17304

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 139
		DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMTN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMTN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETTN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS NUÑEZ ESCOBAR
Subdepend. Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

51

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS.
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	HFV402
CHASIS:	MPATF5853KT001489
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17304

1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
2	UNIDAD	15.2 BUJES DE ELASTICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE ELASTICOS
1	UNIDAD	15.10 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:

CARLOS JIMENEZ ESCOBAR
Subintendente Superior PN
Encargado
Programa 2.1.01

ACLARACION:

DIRECTOR GENERAL

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA:
CHAPA: EAU580
CHASIS: MPATFS85JFT007571
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 17227

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 140
		DIRECCION DE POLICIA DE PARAGUARI
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
1	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

59

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	
CHAPA:	BAJ589
CHASIS:	MPATF56SJFT007571
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17227

1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
9	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:
ACLARACION: CARLOS SAEZ POSCOBAR
Suboficial Superior PS.
Especializador
Programa 2.7.01

66

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG100
CHASIS: MPATPS85HBH528219
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 17303

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 13/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 5 - ORDEN Nº 141
		DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIBLETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM/N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM/N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET/N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.68 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
3	UNIDAD	8.4 MUTEQUIN
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BASZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
programa 2.1.01

Dirección Gral. de Com. y Finanzas
Departamento Control
Tomás Rivarola
Tesorero Gral. - Pagador
Adm. Central

GILCOPAR

67

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA:
CHAPA: EAG100
CHASIS: MPATPS69HBH528219
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 17303

4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESIÓN
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:
ACLARACION: CARLOS SAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	NAB2599
CHASIS:	MPATFSAWLT000888
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17299

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 423867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 142
		DIRECCION DE POLICIA DE CAAGUAZU
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMTN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMTN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETTN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	7.38 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BALE ESCOBAR
Policía Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

DIRECTOR M. MOLLAR A.
Comisario Principal VCP
Jefe de Patrulla Pajedal
Adscripto DI

GILCOPAR

31

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCIÓN DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AAEZ539
CHASIS:	MPATFS86JLT000888
COD. PAT.	
NRO. PRESUP.:	17299

2	UNIDAD	8.4 RUTEQUIN
1	UNIDAD	8.20 ALINEACIÓN Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: CARLOS MEZA ESCOBAR
Suboficial Superior PG
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Sublogística

CARLOS ALBERTO VALDEJARA
Subdirector Tesorería
Tesorería Sublogística Projuste
Actividad 04

GILCOPAR

43

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AA62559
CHASIS:	MPATFS86JLT000888
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17300

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 142
		DIRECCION DE POLICIA DE CAAGUAZU
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE ELASTICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:

ACLARACION: CARLOS JAVIER ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Director de Asuntos Jurídicos
Suboficial Ppal

GILCOPAR

97

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCIÓN DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: AAGR948
CHASIS: MPATFS4UJMT000629
COD. PAT.
NRO. PRESUP.: 17228

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		DIRECCIO DE LA POLICIA CENTRAL
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACITN DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACITN DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.19 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMTN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMTN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETTN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco.Par S.R.L.

CARLOS BASTERCORA
Suboficial Superior PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

50

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. – ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	
CHAPA:	AAGR948
CHASIS:	MPATFS86JMT000629
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17228

5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	15.2 BUJES DE ELASTICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE ELASTICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:

ACLARACION: CARLOS PAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

DIRECCION DE ADM. Y PERSONAL
Teniente Adrián I. ESPINOZA ROLDAN
Director Administrativo y Logístico
ACLARACION

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	11
FECHA:	
CHAPA:	AAGR947
CHASIS:	MPATFS863MT000627
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17444

CANTIDAD	UM.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		ACTI. 04
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACITN DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACITN DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.45 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DI DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS SAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

HECTOR V. AGUILAR A.
Contador Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 140
(+595) 21 607 621
Cuareim Ayala 2944
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

53

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
PROVI.:	11
FECHA:	
CHAPA:	AAG9547
CHASIS:	MPATFS86JHT000627
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17464

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

HECTOR V. ARCLAR A.
Contralor Financiero MOP
Tesorero Habilitado Pagador
Administrativo

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: —
FECHA:
CHAPA: BEJ711
CHASIS: MPATFS60HAT101180
CDD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 17232

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 145
		PUESTO POLICIAL Nº 004 SAN MIGUEL
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
3	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
3	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR FILTRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS SAEZ ESCOBAR
Inspector Superior PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 100
(+595) 21 607 961
Fuentes Aguia 2980
Asunción - Paraguay
www.gilcopar.com

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BEJ711
CHASIS:	MHATPS85HAT101180
COD. PAT.:	
NRO. PRESUP.:	17232

3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: CARLOS PEREZ ESCOBAR
ACLARACION: Suboficial Superior PS
Responsable
Programa 2.1.01

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Subprog. A.Bienes 1.1.4