ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 2 DE JULIO 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200 4X4	BGC-604	187

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	DESCRIPCION
1	Alternador-Motor-Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012
4	Mano de Obra-Sistema eléctrico- Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7
ADMINISTRACION
NIPON AUTOMOTORES S.A

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XGNK740BC-A73927 **MODELO:** L200 4X4 **CHAPA:** BGC 604 187

KM: 259.750 **FECHA:** 02/07/2024

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Alternador-Motor-Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

Mano de Obra-Sistema eléctrico- Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7
ADMINISTRACIÓN TALLER

NIPON AUTOMOTORES S.A

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL