Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 05 de Diciembre de 2022

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 204 (306

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	Aceite de motor
1	Mano de Obra
8	Aceite de caja
1	Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Transporte y Taller

HYUNDAI ISUZU PHILIPS

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Fecha: 05/12/2022

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT000737

Chapa: HFU 204

Modelo: D – MAX

Kilometraje: 85.903

Marca: ISUZU

Color: BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

• Aceite de motor
• Mano de Obra
• Aceite de caja
• Mano de Obra

CARLOS PAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Barreto C.
Inspectorizador del Parque Automotor