ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO		
CONTRATO N°	**Servicio de Mantenimiento y reparación de Tanques de Agua**	
11/2023	ID Nº 409.076	Modalidad : CD

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de diciembre del año 2023, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Bruselas N° 1880 sede central, conforme al Contrato Nº 11/2023, suscrito entre esta institución y la firma COPORACION LEMURIA S.A., se procede a recepcionar los trabajos de mantenimiento y reparación de Tanques de Agua, detallados en el Informe Técnico de la firma proveedora, elaborado y remitido por la misma.

Los trabajos detallados estuvieron supervisados por el Ing. Elect. Derlis Roa, funcionario del Departamento de Servicios Generales y por el Abg. Pablo Medina, Director de Logística, dependientes ambos de la Dirección General de Administración y Finanzas, corroborando los mismos los trabajos prestados y la calidad de los materiales proveídos.

Por tanto, siendo las 17:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de mantenimiento y reparación de Tanques de agua, propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando las personas responsables de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

DERLIS EMERITO ROA CARTAMAN
Firmado digitalmente por DERLIS EMERITO ROA CARTAMAN
Fecha: 2023.12.12 09:54:07 -03'00'

Ing. Elect. Derlis Roa C.
Funcionario
Departamento de Servicios Generales

PABLO AGUSTIN MEDINA MINO
Firmado digitalmente por PABLO AGUSTIN MEDINA MINO
Fecha: 2023.12.12 11:38:07 -03'00'

Abg. Pablo Medina
Director
Dirección de Logística