NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MÁS

MITSUBISHI MOTORS

CARTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO

FECHA_06 DE ____SETIEMBRE _____ DEL 2024

TALLER MECANICO KFZ
Presente.

POR LA PRESENTE ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE COMUNICARLE QUE EN LA FECHA DE HOY SE PROCEDIO A RETIRAR DEL TALLER EL VEHÍCULO SEGÚN SE DETALLA:

CLIENTE
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL RUC 80000215-6
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: L200 TRITON
CHAPA N° EAJ 937
MOVIL :298
CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30815
KM: 177.820
Y DECLARO RECIBIR CONFORME LOS TRABAJOS SOLICITADOS AL TALLER, SEGÚN DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
8	Aceite Motor-Motor – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aceite- Motor - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Combustible- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aire- Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Mano de Obra-Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLE MUY ATTTE.

RESPONSABLE DEL TALLER

1045 583

RETIRADOR POR

4888 601

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Aicidés Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor