03.01

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV: CITV1107 - ITV S.A Salvador Bogado esq. José Pappalardo. Asunción
Telf.: 673 335 / 675 066 R.U.C.: 80023482-0
info@ivesurparaguay.com www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Línea:	3	Marca	ISUZU	Nº	20765
Tipo	0300	Modelo	D-MAX	Clase 0	Orden 2
Matrícula actual	EAH970	Nº Bastidor	MPATFS85JET003973	Fecha de Inspección	02/12/2019
Año Fabricacion	2.013	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCION

Und.	Descripción	Inspector
2.02	DE POSICION Y PATENTE	123
2.03	DE FRENADO	123
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	123

C. EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	-------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN)	Fd. (KN)	Des. (%)	Efic. (%)	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.20	Fd. (KN) 0.29	Des. (%) 86.00	Efic. (%) 11.15	
Suspensioines (%)	Alineación (m/km)	Desaceleracion (m/s2)	Peso (Kg) 2277		
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCION

Observaciones Municipalidad
Inspección Anterior: 20396

Rev. ItvNet 5.1.0

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Propietario: MINISTERIO DEL AMBIENTE YDESARROLLO SOSTENIBLE Linea: Coche:
Ejes: 2 Tipo Bus: Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292