GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6 34

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0017606

Fecha de Emisión: ASUNCION, 02 DE MAYO DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PI RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA EAH434 - CHASISMPATFS85HCT104163		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6		
	DPTO DE INVESTIGACIONES DE CAAGUAZU		
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	101.497	202.994
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	215.150	215.150
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	215.150	215.150
1	2.36 MANO DE OBRA	50.000	50.000
2	5.7 FARO TRASERO	770.809	1.541.618
1	5.39 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	127.485
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	8.2 PRECAP	431.155	431.155
1	8.3 GUARDAPOLVO	144.573	144.573
1	8.4 MU?EQUIN	442.658	442.658
1	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO	131.714	131.714
1	8.21 MANO DE OBRA	50.000	50.000
Subtotal			4.945.766
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS		4.945.766

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

ALICIA MABEL AMARILLA LOPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 16.001 - 18.000 - 10/2022

ORIGINAL: CLIENTE

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

29

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 05/05/2023
CHAPA: EAH434
CHASIS: MPATFS85HCT104163
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17606

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		DPTO DE INVESTIGACIONES DE CAAGUAZU
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.2 PRECAP
1	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
1	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	05/05/2023
CHAPA:	EAH434
CHASIS:	MPATFS85HCT104163
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17606

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

31

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 05/05/2023
CHAPA: EAH434
CHASIS: MPATFS85HCT104163
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17606

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		DPTO DE INVESTIGACIONES DE CAAGUAZU
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.2 PRECAP
1	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
1	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policia Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

32

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	05/05/2023
CHAPA:	EAH434
CHASIS:	MPATFS85HCT104163
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17606

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policia Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com